




Attenzione: se dovete cambiare il supporto bicchiere frullino su apparecchi acquistati prima di settembre '99 che non hanno l'interruttore (32) sulla capottina, dovete acquistare il supporto (14) + la testata (22) e cambiarli entrambi. L'esatto n° del pezzo di ricambio è 14b.

Attention: if you have to change the glass support on old models of frappè-blender which have not the switch (32) on the small hood, you have to order the pos. n° 14b (14+22) glass support with head and change both they.

Attention: si vous devez changer le support du bol dans un vieux model de batteur milk-shake qui n'a pas l'interrupteur (32) sur la petite capote, vous devez commander le piece 14b support+tete (14+22) et changer tous les deux.

APPARECCHIO **FRULLINO FL 2005**

GRUPPO

DENOMINAZIONE **ESPLOSO**

☆☆☆
VEMA

UFFICIO
TECNICO

VEMA
APPARECCHI PER BAR
MIRANO

LA DITTA VEMA PROPRIETARIA DEL SEGUENTE DISEGNO, A TERMINI DI LEGGE
NE VIETA LA RIPRODUZIONE E LA CONSEGNA SENZA SUO CONSENSO.

PROG.	DIS. <i>Diego G.</i>	LUC.	VER.
SCALA	DATA <i>05/09/08</i>	COMMESSA N.	
QUOTE SENZA TOLLERANZA ±0.1			
DIS. N <u><i>FL 2005</i></u>			
SOSTITUISCE IL			
SOSTITUITO DAL			

COMPONENTI ESENTI DA:
CADMIO-AMIANTO-FORMALDEIDE